

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-131302
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
110,257km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,265 mm 幅：2,400 mm 高：2,425 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		✖ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
✖ ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
			✖ 上物仕様			リーフサス	◎	
						エアサス	◎	リヤエアサス
						パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		✖ デフ			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					✖ 点検項目		
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／		点検項目	結果	状態	異音	◎	
PTO	／		床材質	／	木材	オイル漏れ	◎	
✖ 点検項目			✖ 点検項目			デフロック	／	
						✖ 点検項目		

特記事項	キャブ内傷・汚れ エンジンキー3本（メインキー2本） ボディキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7		225/80R17.5		225/80R17.5	
	—	—		—		—	
225/80R17.5	3	3	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W095J99」	令和5年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3本			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2210002857」	令和4年10月
【備考】 庫内リモコン 全長1,550mm（キャストーストッパー迄1,400mm）×全幅2,445mm（ステージ幅2,400mm） 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	