

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年10月	TKG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0004095
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
30,444km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,390 mm 幅：1,990 mm 高：1,970 mm 門高：1,910 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎				スチール 板	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎				スチール 板	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ヶ(1ヶ電池切れ、動作OK)。ドアキー2本。ボデーキー2本。 R6.8 インジェクターノズル、リビルト品交換。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	4		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
4	5	5	5	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/70R16	225/70R16	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V017E47-08」	平成30年
【備考】 左側スライド式サイドドア。ラッシングレール2段。LED庫内灯3ケ。エアリブ(破損箇所有り)。水抜き穴前後4ヶ所。スノコ敷。R観音90度ストッパー。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。庫内凹み。左側工具箱。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS40A-L2 「845600317BL」	平成30年
【備考】 -30℃設定。1時間運転32.9℃→-0.6℃確認(外気温32度)。積算運転時間12981時間。スタンバイコード付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	