

日付: R8. 08/05

車両チェックシート

管理番号: 0838039

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	令和1年08月	TPG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7091200		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)		
54,676km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,385	mm	幅：2,270
				高：380	mm	門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（キーレスリモコン付メインキー 1 本）
記録簿	有（R4/8、R6/7、R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	2		205/75R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
2	2	1	1	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/75R16	—	
				素材: スチール 備考: タイヤパターン: ノーマル			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車改	「1171222」	令和1年

【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド9対／リヤ4ヶ所 ロープ穴5対

【備考】			

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------