

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年01月	TKG-FD9JLAA	クレーン付平	FD9JLA-11617
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
258,609km	210PS／154KW	M/T 6速	エアー	長：5,500 mm 幅：2,120 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	コンプレッサー焼付	シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。左ドアパネル補修有。フロントバンパー曲がり・キズ有。 エンジンキー3本（メイン×2）。右ドアキー2本。
記録簿	有（R3/10～R7/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	11		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
6	5	6	5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	9	—		スペア	225/90R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車	「001576」	平成25年
【備考】床鉄板浮き有り。前立て曲がり。アオリ曲がり。アオリ内張り割れ・剥がれ有。右アオリセイコーラック曲がり。リヤアオリ外パネルズレ。			
クレーン4段/ラジコン	タダノ	TM-ZE304HR 「KA9045」	平成24年12月
【備考】ブーム4段。フックイン。2.93t。ラジコン付き。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】												【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき