

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和1年07月	TPG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0028203			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)			
41,960km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,330	mm	幅：2,080	mm
				高：380	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラーステイ亀裂。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	標準	パワステ	◎	
			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。キャブーフ凹み。 エンジンキー3本（メイン×2）。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
				205/70R17.5		205/70R17.5	
				—		—	
				—		—	
10	10	10	10	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7		—	
素材: スチール				備考: ノーマルタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】引き出しフック3対。右アオリ内板割れ。前立て内板割れ。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	S802-1SRT2 「19T048005N」	令和1年
【備考】PG寸法：全長1330mm、全幅1985mm、有効長1080mm、有効幅1880mm。最大荷重800kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	