

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年09月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006709
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
64,831km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	カラー 画質悪い
電格ミラー	△	不動 モーター空回り
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。キャブーフ凹み。

エンジンキー1本(スベア)。

※6/2走行距離：50,363km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿 有 (R6/2、R6/6)

タイヤ残量

単位：mm			
8	8		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ

225/70R16		225/70R16	
—		—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：ノーマルタイヤ	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年





【備考】 引き出しフック3対。前たて内板割れあり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】