

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年11月	2RG-NJR88A	Wキャブ平	NJR88-7004841
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
63,300km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：1,970 mm 幅：1,620 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	ビニールカバー付き。 カバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 50L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。リヤヒーター。
記録簿	有（R5/11～R8/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4		4		195/75R15		195/75R15	
—		—		—		—	
3	2	3	3	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		令和2年
【備考】 コーシヨン無し。ロープフック左右 4対。左右アオリ固着。			
アーム式	新明和工業	RA08-1172 「S10708498」	令和2年07月
【備考】 1最大昇降質量:800kg。全長1170mm。全幅1420mm。有効幅1300mm。キャストーストッパー迄920mm。キャストーストッパー固着。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーシヨン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	