

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和3年04月	2KG-XZU700X	散水車	XZU700-0011706			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
11,334km	180PS／132KW	M/T 6速	バキューム	長：	mm	幅：	mm
				高：	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ。
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

特記事項 エンジンキー3本(メイン2)

記録簿 有 (R3/7～R8/1)

タイヤ残量

単位：mm			
8	8		
—	—		
8	9	9	8
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：R左外側側面補修	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	酒井機工	ST 4MB-1 「516」	令和3年02月





【備考】最大積載量:4000kg。最大許容量:4000L。積載物:水。PTO付き。前方圧力散水、後方圧力散水。吸水ホース付き。散水ノズルホース付き。左側排出散水弁。右側工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】