

日付: R8. 08/10

車両チェックシート

管理番号:0838051

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和8年04月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505094
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
493km	476PS／350KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W（運転席）	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W（助手席）	○		ミラー	○	ワイパー及びヒーター付き。メッキカバー付き。
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー			
冷却水吹返	○		電格ミラー	○				
			ETC	○	2.0			
			タコグラフ	○	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					リーフサス	○	
ギア抜け	○					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	○	
異音	○					ハンドル	○	
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール300L
リターダ	／							
PTO	○							
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	○	

特記事項	フルトレラー仕様。 スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
9	9	—	—	—	—	—	—
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	—	—	—
素材: スチール				備考: スペアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン付平	喜多村製作所	「T54237」	令和8年02月
【備考】 ロープフック左右11対前11後ろ3ケ。強化フック左右3対後ろ1ケ。スタンション穴及びポール14。右側樹脂工具箱。			
林業用	PALFINGER	M120Z88 「1100195036」	令和6年
【備考】 林業用。折り曲げ式クレーン。リヤアウトリガー。トップシート。敷板1対。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ