

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和8年04月	2PG-FV80VY	土砂禁ダンプ	FV80VY-505070	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
603km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長：7,500 mm 幅：2,200 mm 高：1,600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	サイド:左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ワイパー及びヒーター付き。メッキ付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				275/80R22.5	275/80R22.5		
				—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
				スペア	275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	新明和工業	DR12-01SB 「A2602012125Z」	令和8年02月
【備考】ロープフック左右12対 前4ケ 後ろ4ケ。 前立て右側スコップ掛け。荷台作業灯2ケ。前立てシート載せ。 船底型。右側工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	