

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年08月	2KG-GD2ABG	冷凍ウイング	GD2AB-102512
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
413,743km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,170 mm 幅：2,380 mm 高：2,350 mm 門高：2,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	△	右リヤ割れ（要交換）
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 200L
PTO	／							

上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス			

デフ		
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。インパネポケット欠品。 エンジンキー2本（メイン×1）。
記録簿	有（R5/8、R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	10		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
7	8	8	8	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	14	—		スペア	245/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：ノーマルタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「21W-04269」	令和3年

【備考】断熱材：サイド32mm、リヤ25mm。ラッシングレール2段（上段左右外れあり、要修理）。庫内灯3ケ。庫内内張り剥がれ。庫内キズ、凹み。



直結	東プレ	XV42H0C-U 「HC21018」	令和3年06月
----	-----	------------------------	---------

【備考】外気温36℃ -30℃設定 +36.5℃ → +23.0℃ 1h 確認。 稼働時間4033h。

格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T056509N」	令和3年
------------	--------	--------------------------------	------

【備考】P G寸法：全長1580mm、全幅2390mm、有効長1260mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。バンパー部左割れ。バンパー部右凹み。

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	