

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年04月	2RG-NPR88AN	冷凍バン	NPR88-7013374
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
263,886km	150PS／110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：4,340 mm 幅：1,940 mm 高：1,910 mm 門高：1,870 mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン取付しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー 3 本 (メイン×2)(内、キーレス付2本)。ボディキー2本。
記録簿	無 ()

タイヤ残量

単位 : mm			
6	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	11	—	

素材 : スチール

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	ステアリングブーツダ ーしみ
ハンドル	○	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F211987」	令和3年04月

【備考】断熱リヤ・サイド共に50mm。庫内灯2ヶ。前方水抜き穴2ヶ。可動式保冷カーテン付。
リヤ左右当たりゴム欠品。右観音扉穴あき有。





直結	東プレ	XV32H0C-U	令和3年04月
----	-----	-----------	---------

【備考】外気温+31℃ -5℃設定
+32.5℃→-3℃確認 (1h) 中温仕様。稼働時間7362h

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----