

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年03月	2PG-CD5CA	アルミウイング	JNCMB02C9JU030430
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
979,736km	390PS／287KW	A/T 1 2 速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,470 mm 門高：2,390 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				

ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎				
ギア抜け	◎				
クラッチ	／				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	／				
PTO	／				

走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リーフサス	◎		異音	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび	オイル漏れ	◎	
パワステ	◎		デフロック	／	
ハンドル	○	擦れ			
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L			

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本(異物噛み込み)。コンソール欠品穴。2軸目右及び3軸目左右ショックにじみ。突入防止装置左側プロテクター欠損。サイドマーカー不灯箇所有り(LED) ※R7.11 956,045km時、新品インジェクター交換。 ※R8/5走行距離：979,736km時DPFフィルター(中古)・マフラー(中古)Assy交換(記録簿有)
記録簿	有（R6/3、R7/3、R8/5）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
1	2	3	5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
4	5	6	4	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
スペア				スペア	275/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：3軸目左及び右内側再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-12357」	令和1年

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。R観音口ックロッド固い。荷箱前側センターシートより雨漏れ。			
---	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	