

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年02月	TKG-FD9JLAA	冷凍ウイング	FD9JLA-19201
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
546,777km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,360 mm 高：2,220 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ 穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	クラシックオイルや スケット・インタークーラーホース のオイル漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	R.8.3月 514217km字クラッチオーバーホール済(記録簿有) 。キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有。助手席側灰皿欠品。エンジン キー3本（メイン×1）。ボデーキー2本（固着使用不可）
記録簿	有（R6/2～R8/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
8 8 — —				—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：スペアMIXタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	HFDLB-KMAA0M 「2TB6288-09」	平成29年
【備考】断熱サイド30mm、リヤ35mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ（1ヶ不灯）。鳥居形引き出しフック5対。水抜き穴1対。左側内張り留め金具外れ。＊観音扉看板消し塗装有。			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「685501881BL」	平成28年
【備考】外気温+29℃ -30℃設定 +29.1℃ → +11℃ 確認(1h)。稼働時間1134h。エバファン1892h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ