

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和6年09月	2RG-BRR90T4	アルミウイング	BRR90-7004537
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
187,353km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,230 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	右リヤレンズ割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	バックモニター併用	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
異音	◎		上物仕様			異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO	/					デフ		

特記事項	キャブ内キズ・汚れ、アイドルングストップ付、エンジンキー4本（メイン1本）キーレス1本、ボディキー2本
記録簿	有（R6/12～R8/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア				225/80R17.5	225/80R17.5		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU875」	令和6年
【備考】鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	