

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年07月	2RG-XZU655M	ドライバン	XZU655-0017212
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
92,286km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,500 mm 幅：1,770 mm 高：2,120 mm 門高：2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルリングストップ付。 エンジンキー3本(メイン×2)。ボデーキー2本(サイド扉キー欠品)。
記録簿	無 ()

タイヤ残量

単位 : mm			
4	4		
—	—		
7	4	3	3
—	—	—	—
スペア	3	—	

素材 : スチール 備考 : ノーマルタイヤ

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V001J71-02」	令和5年





【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。リヤステップ曲がり。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】