

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年07月	2PG-FD2ABG	アルミ平	FD2AB-134157
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
279,249km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,360 mm 高：680 mm 門高：580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	エレメントブロック付近 近 滲み	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	両側キズ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない 通電OK	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキ－3本
記録簿	有（R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/90R17.5	225/90R17.5		
	10	10		－	－		
	－	－					
9	10	10	9	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				13	－		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A004K3805」	令和5年

【備考】床フック5対。ロープフック左右13対後ろ3ヶ後ろ前7ヶ。荷台キズ汚れ有り。アオリ3方開。セイコーラック。





--	--	--	--

【備考】

【備考】

--	--	--	--

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	