

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年07月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-591122
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
319,116km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,050 mm 幅：1,665 mm 高：1,760 mm 門高：1,750 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	キャブ内 傷・汚れ・小物入れ欠品 あり スマートキー 1 個 ドア・燃料タンクキー 1 本 ボディキー 1 本
記録簿	有 (R6/7、R7/7)

タイヤ残量

単位 : mm			
2	3		
—	—		
6	5	4	6
—	—	—	—
スペア	7	—	

素材 : スチール	備考 : タイヤパターン : ノーマル
-----------	---------------------

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	デスクブレーキ摩耗ランプ点灯
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	アンダーミラーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	CMC7 (R-SVSGMC7N403250)「E2E3806」	令和4年

【備考】断熱：サド` 7 5 mm／リヤ 7 5 mm ラッシングレール 1 段 エアリブ 水抜き穴 前方 2 ヶ所 LED庫内灯 1 個 9 0 度ストッパー 1 対

直結	菱重	TDJS30A-L2「24500057B」	令和4年
----	----	-----------------------	------





【備考】マ`ス 3 0.0℃設定   外気 2 8 度時、1 時間で 2 8.0→マ`ス 8.5℃確認 積算運転時間 2 2 8 1 時間

--	--	--	--

【備考】			
------	--	--	--

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】