

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年04月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7016696
走行	馬力	シフト		ブレーキ
843,568km	380PS／279KW	セミA/T	スムーサー 1 2 速	エアー
長：9,670 mm 幅：2,400 mm 高：2,640 mm 門高：2,560mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	ロッカーケースにじみ。	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	鏡面劣化
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。ヘッドコンソール右下ヒンジ外れ。ヘッドコンソール上段3個ダンパー不良。エンジンキー3本。（メインキー2本）。ボデーキー2本。
記録簿	有（R3/9～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	3	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
	1	4		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	1	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	—
素材：アルミ				備考：後2軸スタットレスタイヤ。後後軸再生タイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「21W-01409」	令和3年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居型引出しフック9対。庫内灯4個。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	