

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年08月	2RG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7142595
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,805km	210PS／154KW	A/T スムーサー 6速	エアー	長：6,265 mm 幅：2,410 mm 高：2,400 mm 門高：2,295 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、ロッカーケース 滲み	オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ・小物入れ欠品あり エンジンキー4本（キーレスリモコン付メインキー1本）
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
7	7			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS（D-MWCMSGOR306400B） 「W6HK868」	令和1年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック10対 LED庫内灯3個			
跳ね上げゲート/ラジコン	日本フルハーフ	HB3A 「G5H1578」	令和1年
【備考】 全長1,585mm（キャストーストッパー迄1,310mm）×全幅2,320mm（ガイドレール内幅2,185mm） 最大昇降荷重1,00kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ