

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年09月	2KG-FK62FZ	クレーン付平	FK62FZ-600756
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
360,154km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：5,550 mm 幅：2,170 mm 高：600 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	アイドリング時、ブレ	エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり ビニールカバー付き。 カバー破れ。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ、デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。ルーフラック。
記録簿	有 (R6/9、R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				265/70R19.5	265/70R19.5		
7	6			—	—		
—	—			265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
5	6	8	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	8	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「3343 25C」	平成30年
【備考】セイコーラック。ロープフック左右12対前2後ろ3ケ。床フック 7対。前立てフック1。LED作業灯2ケ。左右ステンレス工具箱。荷台キズ汚れ			
クレーン 4段/ラジコン	ユニック	URG374 「G105758」	平成30年08月
【備考】4段ブーム。フックイン。吊り上げ荷重2.93t。ワイドアウトリガー。敷板1対。ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】	【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ