

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年05月	2RG-FBA20	平ボディ	FBA20-601813
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
45,204km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,110 mm 幅：1,605 mm 高：380 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項 キャブ内 傷・汚れ スマートキー 2 個 ドア・燃料タンクキー 2 本
記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位 : mm			
7	7		
—	—		
6	5	5	6
—	—	—	—
スペア	7	—	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	BA15 2176 「0104」	令和5年





【備考】 煽り 3 方開 ロープフック：サイド 7 対 / リヤ 2 ヶ所

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	
素材 : スチール 備考 : タイヤパターン : ミックス (スペアタイヤはノーマル)			