

車両チェックシート

管理番号:0838096

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成30年05月	TPG-FEA50	クレーン付平	FEA50-560630	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
15,750km	150PS／110KW	A/T デュオニック 6速		バキューム	長:3,730 mm 幅:1,780 mm 高:380 mm 門高: mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Addblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。エンジンキー1本(メイン)、キーレスリモコン1個。
記録簿	有（H30/8～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/85R16	205/85R16		
	7	7		—	—		
	—	—		205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		205/85R16	—
スペア			8				
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ		平成30年
【備考】床丸カンフック2対。煽りロープ穴2対。右煽り補修有り。			
クレーン3段	タダノ	TM-ZE263HR 「LB2293」	平成30年03月
【備考】ブーム3段。2.63t。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン欠品。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		