

車両チェックシート

管理番号 : 0838097

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年07月	TKG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0010167
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
62,886km	136PS／100KW	M/T 5速	バキューム	長：3,190 mm 幅：1,620 mm 高：780 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Addblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き、アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラーナビ兼用
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
テールランプ		
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 80L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

キャブ内キズ、汚れ。キャブ看板跡あり。アイドリングストップ付。キャブ上シートデッキ付。
エンジンキー2本(メイン×2)。キーレスリモコン1個。

記録簿

有 (H27/10～R8/1)

タイヤ残量

単位: mm



	4	4	
	—	—	
3	4	4	3
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—
スペア		205/70R16	—
素材: スチール	備考: ノーマルタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成27年
【備考】 サイドアオリ 2 段。アオリ内板外れ。			
垂直ゲート	新明和工業	RE06-1103 「S60502572A」	平成27年
【備考】 PG寸法:全長830mm、全幅1580mm、有効長830mm、有効幅1440mm。最大荷重600kg。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】