

車両チェックシート					管理番号: 0838099			
車両情報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
日野	令和1年09月	2RG-XZU712M	平ボディ	XZU712-0006716				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)				
96,806km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤテールレンズ左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種類	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。 アイドリングストップ付き。 エンジンキー3本(メインキー2本) ※R6/8走行距離：80,041km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有 (R6/6～R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/70R16	225/70R16		
7	7	—	—	—	—		
—	—	—	—	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			10	—	—	—	—
				スベア		225/70R16	—
				素材: スチール 備考:			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年

【備考】 引出しフック3対。内張り割れ、浮き、エグれ。			

【備考】			

【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	準中型



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		