

車両チェックシート

管理番号:0838103

| 車 両 情 報  |             |             |       |                        |                      |
|----------|-------------|-------------|-------|------------------------|----------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                   |                      |
| 日野       | 令和1年05月     | TPG-XZU605M | Wキャブ平 | XZU605-0024943         |                      |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸(ショート)            |                      |
| 98,439km | 136PS／100KW | A/T         | バキューム | 長：2,070 mm<br>高：380 mm | 幅：1,610 mm<br>門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン    |    |       | 電装関係     |    |          | キャビン   |    |          |
|---------|----|-------|----------|----|----------|--------|----|----------|
| 点検項目    | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態       | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 異音      | ◎  |       | エアコン     | ◎  | リヤヒーターのみ | シート    | ○  | 擦れ、汚れ    |
| オイル混入   | ◎  |       | スターター    | ◎  |          | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン     |
| オイル漏れ   | ◎  |       | オルタネーター  | ◎  |          | ウィンカー  | ◎  |          |
| 水混入     | ◎  |       | P/W（運転席） | ◎  |          | テールランプ |    |          |
| 水漏れ     | ◎  |       | P/W（助手席） | ◎  |          | ワイパー   | ◎  |          |
| 燃料漏れ    | ◎  |       | 坂道発進装置   | ／  |          | ミラー    | ◎  |          |
| 排気      | ◎  |       | 異常ランプ    | ◎  |          | 雨漏り    | ◎  |          |
| マフラー    | ◎  |       | オーディオ    | ◎  |          | 走行関係   |    |          |
| ターボ     | ◎  |       | バックカメラ   | ／  |          | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| 冷却水吹返   | ◎  |       | 電格ミラー    | ◎  |          | リーフサス  | ◎  |          |
| 燃料の種別   | -  | ディーゼル | ETC      | ◎  | 標準       | エアサス   | ／  |          |
| Addblue | ／  |       | タコグラフ    | ／  |          | パワステ   | ◎  |          |
| ミッション   |    |       | 上物仕様     |    |          | ハンドル   | ○  | 擦れ       |
| 点検項目    | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態       | 燃料タンク  | ◎  | スチール 60L |
| ギア鳴き    | ◎  |       | 床材質      | ／  | 木材       | デフ     |    |          |
| ギア抜け    | ◎  |       |          |    |          | 点検項目   | 結果 | 状態       |
| クラッチ    | ／  |       |          |    |          | 異音     | ◎  |          |
| 異音      | ◎  |       |          |    |          | オイル漏れ  | ◎  |          |
| オイル漏れ   | ◎  |       |          |    |          | デフロック  | ／  |          |
| リターダ    | ／  |       |          |    |          |        |    |          |
| PTO     | ／  |       |          |    |          |        |    |          |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。<br>エンジンキー2本(メイン×2)。 |
| 記録簿  | 有 (R6/8)                                   |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ                |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   | 195/75R15             | 195/75R15 |           |           |
|       | 4 | 5 |   | —                     | —         |           |           |
|       | — | — |   | 195/75R15             | 195/75R15 | 195/75R15 | 195/75R15 |
| 4     | 4 | 5 | 5 | —                     | —         | —         | —         |
| —     | — | — | — | スペア                   |           | 195/75R15 | —         |
| スペア   |   | 7 | — | 素材：スチール    備考：ノーマルタイヤ |           |           |           |

| 上物仕様         |      |          |      |
|--------------|------|----------|------|
| 上物名          | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式   |
| 平ボディ         | 完成車  |          | 令和1年 |
| 【備考】床板補修跡あり。 |      |          |      |
|              |      |          |      |
| 【備考】         |      |          |      |
|              |      |          |      |
| 【備考】         |      |          |      |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 準中型    |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |