

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和1年07月	2RG-BRR90S2	アルミウイング	BRR90-7000181
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
120,589km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。アイドリングストップ付き。 エンジンキー1本(メイン,キーレス付)、ボディーキー1本。
記録簿	有 (R3/6～R3/11、R7/10、R8/2)



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm					225/80R17.5	225/80R17.5	
	9	10			—	—	
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
8	9	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		12	—	素材:アルミ 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU104」	令和1年

【備考】鳥居形引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床板・内張り汚れ有。
右アオリ後方キズ・凹み有。左ウイングコルゲートパネル補修有。左前キャスティング割れ。サイドバンパー左右曲がり。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	