

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成25年07月	TKG-LPR85AN	ドライバン	LPR85-7001837
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
253,860km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,475 mm 幅：2,080 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Addblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（キーレスリモコン付メインキー 1 本※電池蓋テープ止め・キーレスリモコン作動未確認）
記録簿	有（H25/10～R8/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm					205/75R16	205/75R16	
	7	7			—	—	
	—	—			—	—	
7	7	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
				スペア	205/75R16	—	
				素材：スチール	備考：タイヤパターン：スタッドレス（スペアタイヤはノーマル）、ノーマルタイヤ 6 本積込品あり（残量 6 ～ 7 mm）		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DKL（D-SVCLKE2Q004550） 「T2DP925」	平成25年
【備考】 ラッシングレール 2 段 庫内灯 1 個 9 0 度ストッパー 1 対			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	