

| 車 両 情 報  |             |               |       |                                          |
|----------|-------------|---------------|-------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式            | 形状    | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう    | 令和1年07月     | TPG-FEB80     | 平ボディ  | FEB80-572744                             |
| 走行       | 馬力          | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                               |
| 53,940km | 175PS／129KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長：4,340 mm 幅：2,070 mm<br>高：370 mm 門高： mm |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    ／:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン   |    |       | 電装関係      |    |     | キャビン   |    |                  |
|--------|----|-------|-----------|----|-----|--------|----|------------------|
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目      | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 異音     | ◎  |       | エアコン      | ◎  |     | シート    | ○  | 擦れ、汚れ            |
| オイル混入  | ◎  |       | スターター     | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン             |
| オイル漏れ  | ◎  |       | オルタネーター   | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                  |
| 水混入    | ◎  |       | P/W (運転席) | ◎  |     | テールランプ |    |                  |
| 水漏れ    | ◎  |       | P/W (助手席) | ◎  |     | ワイパー   | ○  | 右ワイパーアームカバー割れ欠品。 |
| 燃料漏れ   | ◎  |       | 坂道発進装置    | ◎  |     | ミラー    | ◎  |                  |
| 排気     | ◎  |       | 異常ランプ     | ◎  |     | 雨漏り    | ◎  |                  |
| マフラー   | ◎  |       | オーディオ     | ◎  |     | 走行関係   |    |                  |
| ターボ    | ◎  |       | バックカメラ    | ／  |     | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 冷却水吹返  | ◎  |       | 電格ミラー     | ／  |     | リーフサス  | ◎  |                  |
| 燃料の種類  | -  | ディーゼル | ETC       | ◎  | 2.0 | エアサス   | ／  |                  |
| Adblue | ◎  |       | タコグラフ     | ／  |     | パワステ   | ◎  |                  |
| ミッション  |    |       | 上物仕様      |    |     | ハンドル   | ○  | 擦れ               |
| 点検項目   | 結果 | 状態    | 点検項目      | 結果 | 状態  | 燃料タンク  | ◎  | スチール 100L        |
| ギア鳴き   | ◎  |       | 床材質       | ／  | 木材  | デフ     |    |                  |
| ギア抜け   | ◎  |       |           |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| クラッチ   | ／  |       |           |    |     | 異音     | ◎  |                  |
| 異音     | ◎  |       |           |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                  |
| オイル漏れ  | ◎  |       |           |    |     | デフロック  | ／  |                  |
| リターダ   | ／  |       |           |    |     |        |    |                  |
| PTO    | ／  |       |           |    |     |        |    |                  |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ有。キャブルーフ凹み。キャブバック凹み。<br>エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。 |
| 記録簿  | 有 (R6/4～R8/4)                                         |

| タイヤ残量       |             |             |             | タイヤサイズ      |             |   |  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| 単位:mm       |             |             |             |             |             |   |  |
| 13          | 13          |             |             | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |   |  |
| —           | —           |             |             | —           | —           |   |  |
| 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |   |  |
| —           | —           | —           | —           | —           | —           |   |  |
| スペア         | 10          | —           |             | スペア         | 215/70R17.5 | — |  |
| 素材:スチール     |             |             |             | 備考:ノーマルタイヤ。 |             |   |  |

| 上物仕様                                                   |      |                  |      |
|--------------------------------------------------------|------|------------------|------|
| 上物名                                                    | メーカー | 型式「製造番号」         | 年式   |
| 平ボディ                                                   | パプコ  | 「HE5B 557R 0513」 | 令和1年 |
| 【備考】 マルカンフック3対。床板2重張り。左右アオリ内側補修跡有。前立て穴あき。左右サイドバンパー曲がり。 |      |                  |      |
| 【備考】                                                   |      |                  |      |
| 【備考】                                                   |      |                  |      |

| 外装状態     |        |         |     |        |
|----------|--------|---------|-----|--------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  | 免許証の種類 |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 | 準中型    |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |