

車両チェックシート

管理番号:0838110

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年12月	TKG-XZU700X	スライドダンプ	XZU700-0006809	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
61,352km	180PS／132KW	M/T 6速	バキューム	長：3,310 mm 幅：2,020 mm 高：350 mm 門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	○	左右カバー傷。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	○	オイルにじみ、エアインレットホース補修	バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
			電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	エアサス	／	
燃料の種別	-	ディーゼル	タコグラフ	／		パワステ	◎	
Addblue	／		上物仕様			ハンドル	○	擦れ
ミッション			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	床材質	／	鉄板	デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本、※R3/12走行距離：28,004kmクラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H29/6～R8/3）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
4	3			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
6	6	3	4	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		14	—	スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
スライドダンプ	新明和工業	SDB-10 「S71199603」	平成28年12月

【備考】コボレーン、3方開、ラジコン、ボデー内前方ロープフック1対、前立てスコップ掛け、ロープフック3対。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	