

車両チェックシート

管理番号:0838113

車 両 情 報							
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ		令和2年01月	2PG-NPR88YN	スライドダンプ	NPR88Y-7003950		
走行	馬力		シフト		ブレーキ	ボディ内寸(ショート)	
49,692km	150PS／110KW		A/T スムーサー 6速		バキューム	長:3,330 mm 幅:2,000 mm 高:350 mm 門高:	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ。
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	○	左右カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	◎		タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 37L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	ドアロックリモコン付エンジンキー1本。
記録簿	有（R4/12～R6/10）





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				225/85R16	225/85R16		
	5	5		—	—		
	—	—		225/85R16	225/85R16	225/85R16	225/85R16
4	5	5	5	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		11	—	スペア		225/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
スライドダンプ	新明和工業	SD3-20 「S01282625」	令和1年12月

【備考】コボレーン、3方開、ラジコン、ボデー内前方ロープフック1対、前立てスコップ掛け、ロープフック3対。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	