

車両チェックシート

管理番号 : 0838115

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和3年04月	2KG-XZU700X	散水車	XZU700-0011708	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
10,057km	180PS／132KW	M/T 6速	バキューム	長： 高：	mm mm	幅： 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ ビニールカバー付き。 カバー破れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウinker	◎	
テールランプ		
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2)
記録簿	有 (R5/10、R6/10、R8/3)

タイヤ残量

単位: mm

15	15		
—	—		
15	15	15	15
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ


225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
散水車	酒井機工	ST4MB-1 「517」	令和3年02月

【備考】 最大積載量:4000kg。最大許容量:4000L。積載物:水。PTO付き。前方圧力散水、後方圧力散水。左側排出散水弁。散水ノズルホース付き。吸水ホース付き。右側工具箱。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	中型



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ