

車両チェックシート

管理番号:0838118

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		令和7年10月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-142127
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
810km	240PS／177KW	A/T プロシフト 6速		エアー	長:6,165 mm 幅:2,265 mm 高:2,235 mm 門高:2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本（メインキー2本） キーレスリモコン1個 ボディキー6本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
				—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア				225/80R17.5	—		
素材：スチール				備考：タイヤパターン：ミックス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H250835」	令和7年07月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド ジョロダーレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯3個 90度ストッパー			
直結	東プレ	1.XV82L0CRA0-U 「H250835」	令和7年07月
【備考】加温装置付 マイナ30.0℃設定、外気34℃時、1時間で32.6→9.5℃確認 クラッチ作動時間8時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T068709N」	令和5年06月
【備考】庫内リモコン 全長1,590mm（キャストーストッパー迄1,385mm）×全幅2,235mm（ステージ幅2,190mm） 最大昇降荷重1,000kg			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ