

車両チェックシート

管理番号:0838119

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和6年08月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-548022	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
246,384km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長:9,390 mm 幅:2,240 mm 高:2,490 mm 門高:2,470mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左、キズ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 編板。	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー 4本(リアシリンダ異物噛み込み)。
記録簿	有 (R7/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
				245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5		
スペア				—	—		
素材：スチール				備考：スペアキャリア欠。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V009K35-06」	令和6年
【備考】左側観音式サイドドア。。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後4ヶ所。LED庫内灯6ヶ。R観音90度ストッパー。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。ジョロダー本体及びハンドル2対。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T038155N」	令和6年03月
【備考】全長1570mm。全幅2280mm。有効幅2160mm。キャストストッパー迄1380mm。最大昇降荷重1000kg。ラジコン。庫内リモコン。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「483700357BL」	令和6年
【備考】-35度設定。1時間運転35.8℃→5.9℃確認(外気温34度)。エンジン運転時間568時間。モータ運転時間74時間。スタンバイコード付き。			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	