

車両チェックシート

管理番号:0838120

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和5年11月	2KG-FK65F	アルミウイング	FK65F-611083	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
174,024km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,230 mm 高：2,400 mm	幅：2,400 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。オートクルーズ付き。 エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。ボデーキー1本。
記録簿	有（R7/9～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	12	12		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
10	10	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		—	—
スペア				素材：スチール	備考：スタッドレス。スペアキャリア装備無し。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5322」	令和5年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2204003742」	令和5年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2180mm、有効長1400mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	