

車両チェックシート				管理番号 : 0838124	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	令和3年06月	2RG-BRR90T2	アルミウイング	BRR90-7002325	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
310,195km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,235 mm 高：2,400 mm	幅：2,405 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（キーレスリモコン付メインキー 1 本） 燃料タンクキー 2 本 A d B l u e タンクキー 2 本 ボディキ 3 本			
記録簿	有（R6/6～R8/3）			

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
5	4			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
5	2	4	5	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア		7	—	素材：スチール 備考：タイヤパターン：ノーマル			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS（MWCMSG0R306400B） 「W6DU475」	令和3年
【備考】 煽り 2 方開 セイコーラック 1 対 ラッシングレール 2 段 鳥居型引出しフック 5 対 LED庫内灯 3 個 渡し板			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S2105003067A」	令和3年05月
【備考】 庫内リモコン 全長1,550mm（キャストーストッパー迄1,395mm）×全幅2,450mm（ステージ幅2,400mm） 最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	