

車両チェックシート

管理番号: 0838125

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年09月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7008709	
走行	馬力		シフト		ブレーキ	ボディ内寸
621,212km	380PS／279KW		セミA/T スムーサー 1 2 速		エアー	長: 9,690 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,580mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			上物仕様			パワステ	○	2軸目PSシリンダ、にじみ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	クランプ跡	◎	
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
PTO	／					デフロック	◎	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。ボデーキー3本。コンソール欠品穴。センターコンソールリッドロック不良。サイドレバーカバー割れ。ルームランプ大、不灯。運転席サンバイザー汚れ。1軸目左ショックにじみ及び泥除け欠損。
記録簿	有（R1/12～R8/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	13		245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	11		245/70R19.5	245/70R19.5		
12	13	12	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
9	10	11	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		5	—	スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール		備考：スペア以外スタッドレス。4軸目再生タイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KJ128」	令和1年
【備考】ウイングスイッチ前後に有り。ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対(戻り不良箇所有り)。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	