

車両チェックシート

管理番号 : 0838126

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		平成29年03月	TPG-FD7JLAG	その他	FD7JLA-23913	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
211,516km	240PS／177KW	M/T 6速		エアー	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	点検不可 モニターのみ有、通電OK
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、カ バー両側擦れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。右ドア灰皿欠損。
記録簿	有 (H29/4～R8/2)

タイヤ残量

単位: mm


11	9		
—	—		
9	9	12	11
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材: スチール 備考: スペアタイヤ欠。Fタイヤ段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S80300804」	平成29年03月
【備考】 最大昇降質量1000kg。全長1550mm。全幅2460mm。有効幅2310mm。キャストーストッパー迄1390mm。 プラットフォーム損傷箇所有り			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ