

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	QPG-CYJ77B	アルミウイング	CYJ77B-7003758
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
479,396km	380PS／279KW	セミA/T	スムーサー 1 2 速	長：10,020 mm 幅：2,400 mm 高：2,630 mm 門高：2,560mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	サブライポンプ、ノズルシールにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	ヒーター、ワイパー付。左側キズ。
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 350Lx2
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、燃料タンクキー3本、ボデーキー2本(異物噛み込み)。コンソール欠品穴。パーキングクーラー。
記録簿	有 (H29/1～R8/7)



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
5	5	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
4	10	4	5	265/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		12	—	スペア		265/70R19.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DH248」	平成28年

【備考】 ラッシングレール2段。LED庫内灯4ヶ(右2ヶ不灯)。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。ウイングアオリ間で雨漏り。後方バスケット。右側工具箱。

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	