

車両チェックシート

管理番号:0838128

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年06月	TKG-FD9JLAA	アルミウイング	FD9JLA-18129	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
588,290km	210PS／154KW	M/T 6速	エアー	長：6,265 mm 幅：2,405 mm 高：2,410 mm 門高：2,325 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左ミラーズデーギャツ ブ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ・ビス穴・小物入れ欠品 あり エンジンキー 2 本（メインキー 1 本） ボディキー 1 本※キーシリンダー固着 ※R5/12走行距離：447,932km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H30/6、R2/6～R5/12、R7/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
10	11			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
4	4	3	4	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア		4	—	スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：タイヤパターン：フロント・スペア＝ミックス／リヤ＝スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8E 「4TA6149-11」	平成28年
【備考】 煽り 2 方開 セイコーラック 1 対 ラッシングレール 2 段 鳥居型引出しフック 5 対 LED庫内灯 3 個 9 0 度ストッパー 渡し板			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6475D 「S70508256」	平成28年
【備考】 全長1,555mm（キャストーストッパー迄1,395mm） × 全幅2,360mm（ステージ幅2,300mm） 最大昇降荷重1,000 kg			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	