

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年08月	SKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7003904
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(セミロング)
27,339km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	／	
Addblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	◎							



特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 3本（キーレスリモコン付メインキー 1本・キーレスリモコン無しメインキー 2本）
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/80R17.5	205/80R17.5		
	7	7		—	—		
	—	—		205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	205/80R17.5	—	
スペア				7	—		
				素材: スチール	備考: タイヤパターン: ノーマル		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK17A 「742534」	平成25年07月
【備考】 3 段式伸縮ブーム 作業床高さ 1 7.1 m 作業床積載荷重 2 0 0 kg アフメーター: 3 2 5 7.8 時間 敷板 4 枚			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	