

車両チェックシート

管理番号 : 0838131

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
その他	平成21年07月	-TH28H7N2改	ウィングトレーラー	TH28H7N2-80029
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア－	長：12,680 mm 幅：2,370 mm 高：2,340 mm 門高：2,250 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
燃料の種別	-	
Adblue	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	○	後:左割れ
テールランプ	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	
雨漏り		

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項	リフトアクスル
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位: mm

—	—	—	—
8	9	14	14
8	8	9	10
スペア		—	—

タイヤサイズ



—	—	—	—
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		—	—
素材: スチール	備考: スペアタイヤ欠		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ウィングトレーラー	東急車輛製造	TH28H7N2 「TH28H 7N2-80029」	平成21年06月

【備考】ラッシングレール1段(後半2段)。庫内灯8コ。スタンション穴2コ。引き出しフック20対。センターポール穴3コ。アオリ、ウィング内張り損傷箇所有り。アオリ内側折り畳み足掛けフック4ヶ所。庫内汚れ、傷有り。右側バスケット。左側工具箱。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小		けん引



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	