

車両チェックシート

管理番号:0838132

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
フルハーフ	平成19年03月	-DFPFH341A	平トレーラー	DFPFH341A-20181		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エアー	長: 12,690	mm	幅: 2,410
				高: 960	mm	門高: 760
						mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W（運転席）	/		テールランプ	◎	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ワイパー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/		ミラー	/	
排気	/		異常ランプ	/		雨漏り		
マフラー	/		オーディオ	/		走行関係		
ターボ	/		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		リーフサス	◎	
燃料の種別	-		ETC	/		エアサス	/	
Adblue	/		タコグラフ	/		パワステ	/	
ミッション			上物仕様			ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク		
ギア鳴き	/		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	/					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	/	
異音	/					オイル漏れ	/	
オイル漏れ	/					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項	ナンバー灯破損。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	6	2	0	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
6	5	6	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
1	3	6	2				
スペア		6	－	スペア		11R22.5 16PR	－
素材: スチール				備考: 3軸目左以外再生タイヤ。2軸目左右及び3軸目右スタッドレス。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平トレーラー	日本フルハーフ	DFPFH341A 「P1A4125」	平成19年02月
【備考】 7方開。セイコーラック。ロープフック左右24対後ろ6前12ケ。右側バスケット。左側ステンレス工具箱2ケ。後ろ面足掛けフック6ケ。前立てシート載せ。荷台傷、汚れ有。アオリエビカン破損箇所有り。			

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小		けん引



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ