

車 両 チェ ッ ク シ ー ト					管理番号 : 0838133		
車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	平成25年12月	QKG-FN1AWAA	幌ウイング	FN1AWA-11645			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
515,115km	320PS／235KW	M/T 7速	エア－	長：9,980 mm 幅：2,410 mm 高：2,470 mm 門高： mm			

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	／		テールランプ	◎	
水漏れ	○	サブタンクキャップ欠損	P/W（助手席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ヒーター付き。左右カパー擦れ。右ミラースター付け根カパー欠損。		
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	
マフラー	◎		オーディオ	△	スピーカー欠損。アンテナ欠損	雨漏り	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	走行関係		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	／		リーフサス	◎	
Adblue	◎		タコグラフ	／		エアサス	／	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	◎							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー1本。燃料タンクキー1本。コンソール欠品穴。左右ドア灰皿欠損。サイドマーカー破損箇所所有り
記録簿	無 ()



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
				275/70R22.5		275/70R22.5	
				275/70R22.5		275/70R22.5	
275/70R22.5		275/70R22.5		275/70R22.5		275/70R22.5	
—		—		—		—	
スペア		3		11/70R22.5		—	
素材 : スチール				備考 : スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1311 「4KY3119」	平成25年

【備考】作業灯2ケ。アオリ高さ610mm。セイコーラック。ロープフック左右22対。足掛けフック 4箇所。アオリ内側破損箇所所有り。右側工具箱。庫内キズ汚れ。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	