

車両チェックシート					管理番号 : 0838134			
車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号				
UDトラック	令和7年11月	2RG-BRR90T4	ドライバン	BRR90-7005529				
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸				
57,348km	210PS／154KW	M/T 6速	エアー	長：7,240 mm 幅：2,360 mm 高：2,690 mm 門高：2,640 mm				

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Adblue	◎		タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー3本(メイン3)。ボデーキー2本。
記録簿	有 (R8/2、R8/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
	7	8		—	—		
	—	—		225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
9	9	9	9	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	225/80R17.5	—	
スペア				素材：スチール	備考：F左段減り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「25V07070」	令和7年07月
【備考】 ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。R観音90度ストッパー。庫内キズ。右側ステンレス工具箱。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「25T076533N」	令和7年07月
【備考】 最大昇降荷重1000kg。全長1570mm。全幅2430mm。有効幅2310mm。キャスターストッパー迄1380mm。ラジコンx2ケ。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア可)	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	