

車両チェックシート

管理番号:0838135

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		令和6年07月	2KG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0038215	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
58,038km	150PS／110KW		M/T 6速	バキューム	長:4,600 mm 幅:2,080 mm 高:2,170 mm 門高:2,110 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	○	後:右割れ 左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	／		タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	100L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー3本（メイン1本）ボディーキー4本。
記録簿	有（R6/10～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	3	2		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	
1	2	2	1	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	205/70R17.5	—	
スペア				7	—		
素材：スチール				備考：フロント2本ダンベリ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V034K15」	令和6年07月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、90度ストッパー。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6494NL 「S2401007047」	令和6年07月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長13000mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャストーストッパー迄1150mm、庫内リモコン、ラジコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	