

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年01月	QKG-CXZ77AT	ミキサー	CXZ77AT-7009312
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
198,108km	330PS／243KW	M/T 7速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	左サイドミラーカバー割れ。アンダーミラーキヤブ欠品
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	／	
Adblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ グリップ芯から剥離。
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	100L スチール
ギア鳴き	◎		床材質	／		デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	◎							





特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。右ドア灰皿蓋欠品。センターコンソール蓋ビス跡有。エンジンキー2本（メインキー1本）。タンクキー1本。アドブルータンクキー1本。キーレスリモコン1個。。
記録簿	有（R4/6、R7/6、R8/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
				—	—		
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—		
素材：アルミ				備考：スペアタイヤ欠品。左後後輪パンク。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ミキサー	カヤバ	MR4450 「LL-2719」	平成27年
【備考】ドラム容量8.7立米。電動式ホッパーカバー付。洗浄タンク（電動ポンプ付）。サブシュート付。作業灯付。			

【備考】
【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	大型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	