

車両チェックシート

管理番号 : 0838144

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		令和8年03月	2RG-FEAV0	塵芥車(プレス式)	FEAV0-620311	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
501km	150PS／110KW		M/T 5速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウinker	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項

スマートキー2個・ドアキー2本

記録簿

無（）

タイヤ残量

単位 : mm

8

8

—

—

8

8

8

8

—

—

—

—

スペア

8

—

タイヤサイズ

205/85R16

205/85R16

—

—

205/85R16

205/85R16

205/85R16

205/85R16

—

—

—

—

スペア

205/85R16

—

素材 : スチール

備考 :

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
プレス式	新明和工業	GT042-5434 「H2602483892」	令和8年02月

【備考】荷箱型式:T043-54301。容積:4.3m3。積載荷重中心位置荷箱前端より:1.205m。プレス式。押し出し排出。連続スイッチ。サイドポケット。汚水タンク。左側工具箱。キャブ内作業終了スイッチ。

【備考】

【備考】

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	準中型

【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ