

車両チェックシート

管理番号:0838146

車 両 情 報					
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう		令和6年07月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-547433
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
128,299km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長:9,600 mm 幅:2,370 mm 高:2,640 mm 門高:2,570mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ		
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
Addblue	◎		タコグラフ	◎	アナログ、デジタル (純正品)	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。オートクルーズ付。 スマートキー2個。ボデーキー3本。
記録簿	有 (R7/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	4	4		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
5	3	3	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
3	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		12	—	スペア		245/70R19.5	—
素材：スチール		備考：ノーマルタイヤ					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKV 「W8K0700」	令和6年
【備考】 ラッシングレール2段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。床キズ、汚れ。庫内キズ、凹みあり。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T120035N」	令和6年
【備考】 PG寸法:全長1570mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型



【外装】					【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	