

車両チェックシート				管理番号 : 0838152	
車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和1年07月	TPG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028159	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
154,994km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,500 mm 高：2,350 mm	幅：2,080 mm 門高：2,280 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		テールランプ	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		雨漏り	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル	ETC	◎	標準	エアサス	/	
Adblue	/	無し	タコグラフ	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付き。 エンジンキー1本(スペア1本)。ボディーキー1本。
記録簿	有 (R5/7～R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
	6	6		—	—		
	—	—		205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
6	7	8	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア	205/70R17.5	—	
スペア		6	—	素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「956G3380」	令和1年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左サイド扉スライド式。右後方内張割れ、剥がれ。庫内ルーフ補修有り。			
格納ゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-6484N 「S00407247」	令和1年
【備考】 PG寸法：全長：1170mm。全幅：2080mm。有効長：960mm。有効幅：2010mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	準中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	